



# 錯露防止》一卜





### 7

名称	OS-30	IBS-40
表面材	アルミ蒸着フィルム+ポリエチレンクロスシート	
発泡体	架橋発泡ポリエチレン	無架橋発泡ポリエチレン
粘着剤	アクリル系	
表面仕上	平ら、ただし巻きシワ有	凹凸(エンボス加工)
厚さ	3mm	4mm
幅	有効約1000mm	有効約1200mm
長さ	50m/巻き (切売り可)	
備考	OS-30は表面仕上げの都合上、「巻シワ」が つきやすい性質があります。BS-40は凹凸なので シワが目立ちにくいです。ご了承下さい。	

シート同士の繋ぎ目は アルミクロステープにてカバーします。



## お問い合わ世

二室冷凍配送用ソフト間仕切り 保冷カーテン各種・NS カーテン・雨対策シート 保冷ボックス・保冷シート・保冷カバー 2019/11 版





縫製加工で「モノを運ぶ」お手伝い

#### 株式会社 石 井

神奈川県厚木市戸田 2468-12 TEL:046-220-0500 FAX:046-227-6644 http://www.canvas-ishii.com/




## 結構発生の公分三ズム

水分保持能力 30℃で水分 10 個


水分保持能力 ○℃で水分 4 個

溢れた水分6個

同じ容積の空気中に保持できる 水分は温度によって異なります。








### トラック内の結露原因

冷えた壁面や天井(表面アルミ板)




よく冷えた壁面(天井)にドア開閉による 暖かい湿った空気が侵入し、壁と接触すると・・。 暖かい湿った空気が冷えた壁面に冷やされ、 水分が表面に露出する。二結露

#### 結晶防止シーの働き

壁面や天井(表面アルミ板)

表面はアルミ箔なので冷え るが蓄冷エネルギーは低い

結露防止シート



結露防止シートの表面は、暖かい湿った空気に与える 冷却影響が少ないため、結露発生を低減できる。

**MEMO** 

結露自体を発生させないためには「トラック内に暖かい湿った空気を入れないこと」 が一番の対策です。「保冷カーテン」などで外気温を侵入させないようにしましょう。 また、結露防止シートは「貼付けた箇所の結露発生を低減」することが目的です。発生した結露を 吸収したい場合は「ノンドロップシート」をおすすめ致します。

二室冷凍配送用ソフト間仕切り 保冷カーテン各種・NS カーテン・雨対策シート 保冷ボックス・保冷シート・保冷カバー 2019/11 版







縫製加工で「モノを運ぶ」お手伝い

厚木市戸田 2468-12 TEL:046-220-0500 FAX:046-227-6644 http://www.canvas-ishii.com/